



Nowa Iwiczna, 14 lipca 2011 r.



Szanowny Pan
Jan Dąbek
Starosta Powiatu Piaseczyńskiego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Dot. sprawności przepustów w rowach odwadniających przy drodze powiatowej 2843W.

Szanowny Panie Starosto,

zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu udroźnienie i naprawę przepustów usytuowanych przy drodze powiatowej nr 2843W (ul. Krasickiego w Nowej Iwicznej) posadowionych na terenie pozostającym w administracji Powiatu Piaseczyńskiego. Szczególnie pilne jest udroźnienie przepustu znajdującego się obok posesji Krasickiego 29.

Podczas ostatnich opadów z rowów znajdujących się powyżej wspomnianego przepustu (w kierunku zachodnim – ku linii kolejowej Warszawa - Radom) woda w wielu miejscach przelewała się na prywatne posesje, natomiast rowy usytuowane poniżej (w kierunku wschodnim – ku ul. Puławskiej) były wypełnione zaledwie w 1/4 - 1/3 swojej pojemności. Niesprawny przepust nie pozwalał na równomierny odbiór oraz spływ wód opadowych.

Opinię o niedrożności ww. przepustu oraz konsekwencjach takiego stanu rzeczy potwierdził, współpracujący obecnie z Urzędem Gminy Lesznówola specjalista, p. mgr inż. Remigiusz Musiał.

Przypominam, że w 2010 r., w wyniku osobistego zaangażowania Pana Starosty – za co jesteśmy wdzięczni – wzmiankowane rowy odwadniające zostały pogłębione - niestety nie udroźniono i nie naprawiono przepustów, przez co wykonane prace nie przynoszą oczekiwanych efektów.

W imieniu mieszkańców Sołectwa Nowa Iwiczna oraz własnym bardzo proszę Pana Starostę o podjęcie stosownych działań.

Z poważaniem

SOŁECTWO
WSI
NOWA IWICZNA


Wojciech A. Zacharjasz
Sołtys